

CINTURÃO DE SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA
STF - CQCT4321



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em cadarço de aramida retardante a chamas em sua totalidade, com 45mm de largura, dotado de quatro (4) pontos de conexão, sendo um em aço forjado, tipo argola "D", localizados na região dorsal e duas argolas laterais na altura da cintura para posicionamento, um frontal, na altura do peito e outro nos ombros, confeccionados em cadarço de aramida, possui também regulagem nas pernas, troncos, peito e cintura, através de fivelas duplas de aço com passantes em tecido retardante a chamas para melhor ajuste.

INDICAÇÃO DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com restrição de movimentação, retenção de queda, posicionamento, suspensão, sustentação em trabalhos realizados em altura. Devido a matéria prima ser em aramida, o cinto é destinado e indicado para qualquer trabalho realizado com solda, devido aos respingos e partículas geradas nessa operação, fazendo que o fita não carbonize e corra o risco de rompimento em uma possível queda, após o acúmulo dessas projeções de partículas.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Este equipamento deve ser usado com um sistema individual contra quedas para limitar a queda livre conforme NBR 15635:2010. Os sistemas de detenção devem ser colocados de modo que nenhuma queda livre vertical seja possível.



CA: 41661




STEEFLEX

CINTURÃO DE SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA
STF - CQCT4321



INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioletas

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



CA: 41661




STEEFLEX